

À FOURNIR PAR LE CANDIDAT

Pour l'atelier

- Un bleu de travail
- Des chaussures de sécurité
- Une paire de lunette de soudure.
- Un crayon de menuisier
- Un allume chalumeau ou briquet sans gaz.
- Un niveau à bulle
- Une scie à métaux + lames
- Une pince multiprise
- Une clé à molette 12"
- Lime demi ronde et ronde
- Tournevis plat moyen.
- Tournevis cruciforme moyen.
- Mètre à ruban

Pour le tracé des épures

- Equerre
- Règle de 30 cm
- Compas
- Crayon papier mine HB
- Calculatrice
- Rapporteur